
Plaque de montage 35S


KHZ SP | KHZ PS | KHZ | KHZ P | KHZ V | KHZ PV

WIBE


Est montée sur les longerons d'une échelle.
Est fixée à l'aide de languettes découpées.

WEF-0001





sans trous







Plaque de montage	galv. Sendzimir no d'article C*	galv. à chaud no d'article C*	INOX (AISI316L) no d'article C*	galv. Sendzimir blanc no d'article C*	poids kg/100 pc
35S	711205 0	731746 2	725776 8	716318 2	22
35S sans trous	730245 1			730246 8	23

*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle)


Application et installation



Pour fixer la plaquette, pliez la languette autour de l'échelon à l'aide d'un tournevis.



La plaquette peut être montée au dessus ou en dessous du longeron. Des arrêts de traction peuvent être obtenus à l'aide de clames ou rubans dans les trous extérieurs.



Il est possible de monter des luminaires sur les plaquettes.

4/03/2015