




## Renfort 1



**WIBE**

Empêche ou réduit le fléchissement de pendants longs 2F, 20 ou 20F.

WEF-0001




Renfort 1/300-800

Renfort 1-1500


	A mm	B mm	galv. à chaud no d'article C*	ZINKPOX® blanc no d'article C*	pois kg/100 pc
Renfort 1-300	80	300	717640 3	717643 4**	50
Renfort 1-500	130	500	717641 0	717644 1**	80
Renfort 1-800	215	800	717642 7	717645 8**	125
Renfort 1-1500	Variabel		718903 8	720530 1**	560

\*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle) \*\*Livrables seulement sur demande


### Application et installation



Réduit le fléchissement du pendent 2F sous des charges lourdes sur la console. Installez le renfort 1 à l'aide d'un boulon en T et d'un boulon d'expansion.



Renforce un pendent 20, installé horizontalement. Utilisez un boulon en T et un boulon d'expansion.



Pour réduire le fléchissement des pendants.

3/03/2015