



Support console 3



WIBE

Pour la suspension centrale d'échelles à câbles à des pendants et profilés de suspension.



WEF-0001




	galv. Sendzimir no d'article C*	galv. à chaud no d'article C*	INOX (AISI316L) no d'article C*	ZINKPOX® blanc no d'article C*	poids kg/100 pc
Support console 3-150		720761 9	726433 9**	721862 2	26
Support console 3-200	721869 1	720762 6	726434 6	721863 9	33
Support console 3-300	721870 7	720763 3	726435 3	721864 6	58
Support console 3-400	721871 4	720764 0	726436 0	721865 3	78
Support console 3-500	721872 1	720765 7	726437 7**	721866 0**	120
Support console 3-600	721873 8	720766 4	726438 4	721867 7	145

* EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

INOX AISI316L



3/150-200




3/300-600

	INOX					
	L	L	a	b	c	d
Support console 3-150	150	154	—	100	—	—
Support console 3-200	200	204	—	100	—	—
Support console 3-300	300	306	70	100	—	—
Support console 3-400	400	406	70	100	100	—
Support console 3-500	500	506	100	140	100	—
Support console 3-600	600	606	150	140	100	100

Charge de rupture pour support console à charge symétrique

	charge de rupture F	
	kN	kg
Support console 3-150	16	1600
Support console 3-200	16	1600
Support console 3-300	16	1600
Support console 3-400	12	1200
Support console 3-500	12	1200
Support console 3-600	10	1000




Support console 3




WIBE


Application et installation




Le support 3 est monté à l'aide de set de montage 22S sur un pendard 2.




Le support 3 est monté à l'aide de set de montage 22S sur un pendard 2F.




Le support 3 est monté à l'aide de set de montage 20S sur un pendard 20.




Le support 3 est monté à l'aide de set de montage 2S sur un pendard 20F.




Le support 3 est monté à l'aide de set de montage 22S sur un profilé de suspension 24/34.




Le support 3 est monté à l'aide de set de montage 22S sur un profilé de suspension 24/20 ou 24/48.




Le support 3 est monté à l'aide de set de montage 2S sur un profilé de suspension 24/20F.




Le support 3 peut être placé sous un sol réhaussé.




A l'aide des supports 3 et une équerre HT-11 il est possible de croiser les échelles à plusieurs niveaux.




Fixez une échelle à câbles KHZSP, KHZPS, KHZSPZ, KHZ ou KHZP au support 3 à l'aide d'un étrier 42.



Fixez une échelle à câbles KHZV ou KHZPV au support 3 à l'aide d'un étrier 42.



Support 3 fixé sur un fer à béton à l'aide d'une bride ronde M6.



Lors du montage d'un support 3 à l'aide d'un bride ronde M6, la languette doit être rabattue à l'aide d'un marteau ou d'une pince à courber.

3/03/2015